




Sistema de Alerta de Cheias da Bacia do rio Doce

Nota de acompanhamento da onda de cheia ao longo do rio Doce causada pela Ruptura da Barragem em Mariana-MG

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2015 às 15:00h.

Prezados Senhores,

Por volta de 14:30h de hoje foi observado, pelas equipes de campo da CPRM, o deslocamento de massa de água com maior turbidez a 19km a jusante da Usina de Mascarenhas, conforme figura a seguir. Mais informações serão disponibilizadas nos próximos boletins de acompanhamento.



Atenciosamente,

Artur Matos/Breno Guerreiro

Engenheiros Hidrólogos

Pesquisadores em Geociências

Superintendência de Belo Horizonte

Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM

www.cprm.gov.br

